



技术要求

1. 铸件不得有砂眼、气孔、缩孔、裂纹等影响铸件质量和外观的缺陷；
2. 铸件清砂干净；

图纸借用 LSY240-110

				透盖		零件图号	LSY190-110		
				HT200		所属装配图号	LSY190-000		
						图样标记	数量	单重	比例
							1		1:1
						第 1 张		共 1 张	
标记	人数	更改文件号	签名	日期					
设计			标准化						
校对		李连通	(审核)						
审核		秦海波							
工艺		刘飞							

